Przekrój a-a

skala 1:25



Detal 1

skala 1:10



LEGENDA OZNACZEŃ

- głęboko penetrujący gruntownik na podłoża bitumiczne
- istniejąca izolacja z papy
- sztywny szlam uszczelniający
- elastyczny szlam uszczelniający
- warstwa hydroizolacji z masy KMB – 2 warstwy z wklejoną włókniną zbrojącą (pas na ścianie od zewnątrz na 'przejściu' przez izolację poziomą w ścianie, wewnątrz przy połączeniu istniejącej izolacji poziomej ściany z izolacją poziomą ze szlamu sztywnego na odsadzce oraz wewnątrz w narożu wewnętrznym na połączeniu izolacji poziomej podposadzkowej z izolacją pionową ze szlamu sztywnego na odsadzce) lub taśmą uszczelniającą butylową
- folia PE lub fizelina ochronna
- folia PE
- samoprzylepna, uszczelniająca membrana elastyczna

Załącznik nr 3

arkusz nr 64

LESBUD
Elżbieta Kowalczuk • Sebastian Dubicki

kontakt:
607999757
sebastiandubicki@wp.pl
adres:
ul. Słoneczna 14
63-900 RAWICZ

obiekt:	REMONT ELEWACJI BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
rysunek:	SZCZEGÓŁ IZOLACJI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ I WYKONANIA DRENAŻU BUDYNKU
stadium:	OPINIA MYKOLOGICZNO-BUDOWLANA
adres obiektu:	Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ dz. ewid. 1209, obręb Rawicz
inwestor:	Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu Sienkiewicza 23, 63-900 RAWICZ

skala 1:25

2/MYK

data 21.01.2014

opracował:	mgr inż. Sebastian Dubicki upr. KONSTRUKCYJNE WKP/0219/POOK/08	
sprawdził:		